



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: info@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,

телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 63 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

муниципальным общеобразовательным учреждением Керчомская средняя общеобразовательная
школа

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (и родственник), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е. от «31» мая 2021 года №
63, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.
00 мин. «28» июня 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «22» июля 2021 г. проведена плановая проверка,

(шифровывающим)

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-
Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Коми Копыловым Андреем Васильевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

школы МОУ Керчомская СОШ по адресу: 168079, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.
Керчомъя, ул. Центральная, д 22 «о».

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

директором МОУ Керчомская СОШ Кузнецовой Ириной Андреевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Степень огнестойкости двухэтажного деревянного здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») (пятая) не соответствует требованиям пожарной безопасности.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 57, статья 87; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.23* таблица 6.	20.06.2022 г.	
2.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей - в здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») руководителем организации (директором МОУ Керчомская СОШ) не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
4.	Правообладателем земельного участка - МОУ Керчомская СОШ (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы.	п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

5.	На объекте защиты - здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о»), руководителем организации (директором МОУ Керчомская СОШ) не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
6.	К зданию школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине: со всех сторон.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90, статья 4, статья 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 8.1.	20.06.2022 г.	
7.	Снаружи здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.91, п. 1.93*.	20.06.2022 г.	
8.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон двери.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 7.1.8; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.136.	20.06.2022 г.	
9.	На 1 этаже здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») линии электроснабжения	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-	20.06.2022 г.	

	помещений столовой (№14 по БТИ) и кабинета труда (№15 по БТИ) не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	опасности» статья 82 часть 4.		
10.	На объекте защиты - в здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») правообладателем объекта защиты (МОУ Керчомская СОШ), не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
11.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
12.	На объекте защиты - в здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
13.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») на дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
14.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») двери лестничных клеток, двери (противопожарные) в коридорах перехода (на 1 этаже) не оборудованы устройствами для самозакрывания (вторые полотно дверей).	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.4.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*.	20.06.2022 г.	
15.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается фиксирование само-	п. 27 подпункт «г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №	20.06.2022 г.	

	закрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	1479.		
16.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») вторые полотно двери эвакуационного выхода из помещения (№4 по БТИ на 2 этаже) и второе полотно противопожарной двери (у коридора №26 по БТИ на 1 этаже) заблокированы.	п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
17.	На 1 этаже здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») на путях эвакуации (в коридоре №36 по БТИ и в тамбуре №35 по БТИ) отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	20.06.2022 г.	
18.	На 1 этаже здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») в кабинете труда (№15 по БТИ) не обеспечивается работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме или его включения автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	20.06.2022 г.	
19.	На 1 этаже здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») в помещении склада (№10 по БТИ) допускается эксплуатация электроустановочного изделия (светильника) с поврежденным защитным корпусом.	п. 35 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
20.	На 1 этаже здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») в полу на пути эвакуации в тамбуре (№12 по БТИ) устроен порог, допущен перепад высот менее 0,45 м. (а именно 21 см.).	п. 27 подпункт «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	20.06.2022 г.	

21.	На 1 этаже здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») руководителем организации (директором МОУ Керчомская СОШ) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, а именно: помещения склада на выходе с тамбура (№35 по БТИ) с правой стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
22.	В отношении здания школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») руководителем организации (директором МОУ Керчомская СОШ) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (директором МОУ Керчомская СОШ), не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании.	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
23.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
24.	На объекте защиты - школа (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о»), руководителем организации (директором МОУ Керчомская СОШ) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

25.	В здании школы (в с. Керчомья, ул. Центральная, д 22 «о») дверь чердачного помещения не закрыта на замок (на 1 этаже).	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	20.06.2022 г.	
-----	--	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Коми Копылов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 22 » июля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ И.А. Кузнецова
(подпись)

директор МОУ Керчомская СОШ
Кузнецова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » июля 20 21 г.